



MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CERRO
AZUL.

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL- CAÑETE -LIMA
META: COMPONENTE 1: OBRAS CIVILES
"DEMOLICION, DESMONTAJE Y COSTRUCCION DEL LOCAL
INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CERRO AZUL-
CAÑETE -LIMA"

1.0.-vista frontal del palacio municipal de cerro azul



2.0.-vista latera del palacio municipal de cerro azul





3.0.- Estructura del palacio municipal en deficiente estado para atención a la población.



4.0.- Oficinas en mal estado por estructuras deficientes encontrándose inhabilitadas.



5.0.- Muros afectados por la intensidad de salitre produciéndose por la humedad de la zona afectando la estructura.



6.0.- Acero corroído con mayores componentes de sulfato. Deteriorando estructuras provocando que se encuentre debilitado y implique un riesgo a la población.



7.0.- Escaleras deterioradas, en mal estado afectados por la humedad de los suelos encontrándose debilitados e implique un riesgo en la habitabilidad



8.0.- Vista frontal de escalera donde se ve afectada por la humedad del suelo