



"RECONSTRUCCION CALLE CP. SANTA FE DE VERACRUZ, DISTRITO DE CERRO AZUL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA"

PANEL FOTOGRAFICO



FOTO N°1

Pobladores del centro poblado santa fe de vera cruz



"RECONSTRUCCION CALLE CP. SANTA FE DE VERACRUZ, DISTRITO DE CERRO AZUL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA"



FOTO N°2

Calle de santa fe de vera cruz lo cual se observa como trocha carrozable.



FOTO N°3

En la fotografía se puede observar el puente dañado. que forma parte de la calle de santa fe de vera cruz.



"RECONSTRUCCION CALLE CP. SANTA FE DE VERACRUZ, DISTRITO DE CERRO AZUL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA"



FOTO N°4

En la fotografía se observa las calles del CP Santa Fe de Veracruz, las cuales se encuentra a nivel de trocha carrozable.



"RECONSTRUCCION CALLE CP. SANTA FE DE VERACRUZ, DISTRITO DE CERRO AZUL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA"



FOTO N°5

SE PUEDE OBSERVAR TIERRA SUELTA EN LAS CALLES.